



Veiligheid;

Hergebruik of hervullen van de cilinders is ten strengste verboden.

- Gebruik altijd een veiligheidsbril bij het werken met hoge druk gassen en ontspanners.
- Zorg ervoor dat u bekend bent met de veiligheids informatie (MSDS- Material Safety Data sheets) vóór gebruik. Meer gedetailleerde informatie vindt u terug bij [www.inchem.org](http://www.inchem.org) (International Chemical Safety Cards)
- Zorg ervoor dat u niet misleid wordt door zelfgenoegzaamheid omwille van de handige en geringe omvang van de Mtech cilinders. Deze hogedruk cilinders kunnen u verwonden wanneer men deze niet met de nodige zorg en kennis behandelt.
- Bescherm de cilinders tegen blootstelling aan weersomstandigheden. Vocht kan oxidatie aan het oppervlak veroorzaken en intrede via de ontspanner en blokvalve waardoor er verontreiniging van het gas mengsel kan optreden.
- Zorg ervoor, dat tijdens het werken met de Mtech cilinders, de ontspanners steeds ver van je gezicht verwijderd is.
- Bewaar geen Mtech cilinders met de gemonteerde ontspanners & flowmeters. Deze zijn niet ontworpen als primaire sluitingsmechanisme.
- Draai de ontspanners niet te vast aan bij het sluiten. Dit beschadigt het mechanisme van de ontspanner. Het duurt een paar seconden voor de gasflow stopt.
- Probeer de bemonsterings tubings steeds zo kort mogelijk te houden. Teflon tubing is voor de meeste toepassingen ideaal.
- Gebruik enkel goed onderhouden en bijhorende ontspanners.